Click to prove you're human



Har en induktionshll frn Siemens som r 2 r gammal. De tv kokzonerna till vnster brjade nu samtidigt larma med felkoden "F 0". (De hgra kokzonerna fungerar fortfarande) Larmet frsvinner inte trots att man bryter strmmen. Manualen har fljande frklaring till felkoden. "Internt fel - kontakta service". Ringde idag BOSCH/Siemens service hr i Gteborg
och bokade tid fr service. De skulle skicka en tekniker som tar drygt 900 spnn bara fr att komma hit och titta. Men snl som man r vill man ju helst komma undan s billigt som mjligt. Kanske ngon hr som har kunskap om va det kan vara fr fel? Kanske ngot man enkelt kan fixa sjlv?? Eller r det bara att betala servicekillen och se glad ut? Mina frldrar har
ocks en lika gammal Siemenshll " EH775501E08"som en tekniker skall komma och kika p p torsdag. Hllen gr ibland inte att starta alls och ibland lser den sig under matlagningoch blinkar E p alla plattorna, det betyder enligt instruktionsboken att det r smuts p knapparna men det r det givetvis inte. En kylslinga gick snder p deras Siemensfrys nr den
var 2rs dom har just nu tappat knslan av att Siemens r ett kvalitetsmrke. Hej enl konsumentkplagen har man 3 rs reklamationsrtt. Dom flesta serisa fretag brukar reparera utan att brka om man ringer huvud kontoret. Gr man till butiken sger dom bara det dom blivig "programerade" till typ 1rs garanti sorry. Lag textten ser ut s hr Om en vara gr
snder, har du enligt lagen rtt att klaga (reklamera). Du mste gra det s snabbt som mjligt. Om du reklamerar inom tv mnader efter det att du har mrkt felet, rknas det alltid som att du har klagat i rtt tid. Frn och med den 1 april 2005 r den yttersta tidsgrnsen fr att klaga p en vara tre r efter kpet. Det gller varor som du kpt den 1 april eller senare. Fr
varor som du kpt fre detta datum gller tv rs reklamationstid. Nr du har reklamerat varan ska den repareras gratis - om felet fanns frn brjan. Under de frsta sex mnaderna r det sljarens sak att bevisa att felet inte fanns frn brjan. Efter det mste du bevisa att det fanns frn brjan. Det r vldigt svrt att hvda att felet var dr vid inkp, efter s lng tid (visst gr det
att processa men frgan r om det r vrt allt besvr). Drav att de flesta vitvarufirmor ger tv rs garanti och drefter r reparation ej avgiftsfri.Lter inte bra det dr med problem med Siemens induktionshll, vi har ocks en sdan som r snart 3 r, inga fel hittlls peppar peppar. Klart felat var dr vid kp. Dliga komponeneter i kretskortet frn bjan fr elektroniken ska
hlla lngre n s. Mao ursprungligt fel. Brukar aldrig vara ngra problem att f det till ursprungligt fel om man ringer huvud kontoret fr det aktuella mrket och pratar med service avdelningen. Jag har hjlpt mnga kunder med maskiner ver 2 r att f det fixat p garantin. Tar dom inte det p garantin sger dom i princip att maskinen inte ska hlla lnger och det
inger inte direkt ngot frtroende fr mrket. Servicekillen frn Siemens som kom hem till mina frldrarkonstaterade snabbt att det var fel p kretskortet, och bytte utdet direkt.Han kallade det fr goodwill och besket kostade inget. Servicekillen frn Siemens som kom hem till mina frldrarkonstaterade snabbt att det var fel p kretskortet, och bytte utdet
direkt.Han kallade det fr goodwill och besket kostade inget. Lter ju lovande!Servicekillen kommer hit i morgon s vi fr vl se hur det slutar. ven om garantin gtt ut kan man ju tycka att den borde hlla mer n 2 r. Har just haft besk av Siemens service. Han bytte vnstra styrkortet som styr de 2 vnstra kokzonerna, sedan ok. Och det bsta av allt, det kostade
inte ett re! De tar det som "goodwill". d^_^bS just nu r man en mycket njd Siemenskund trots allt. Har just haft besk av Siemens service. Han bytte vnstra styrkortet som styr de 2 vnstra kokzonerna, sedan ok. Och det bsta av allt, det kostade inte ett re! De tar det som "goodwill". d^_^b S just nu r man en mycket njd Siemenskund trots allt. Det r s
man skaffar njda kunder!!! Har precis bytt ut alla vitvaror i kket till Siemens, d kns det sknt att lsa sdanna hr inlgg och se att Siemens tar sitt ansvar nr ngot gr snder. d^_^b Snyggt jobbat av Siemens att dom tar det som ett ursprungligt fel eller som dom sger goodwill utan att kunden behver sga ngotd^_^b Sknt att hra, jag fr mina simens vitvaror p
torsdag.S man inte har kpt ngot ifrn ett strulfretag. Lysande, fast vr 3 r gamla induktionshll gr hur bra som helst. Pinsamt tycker jag snarare ordet r fr vitvaror som gr snder inomgarantitiden, att saker r feltillverkade och gr snder skapar knappastngot mervrde fr kunden. Snarare r det s att man som kund borde kompenseras fr tiden man varitutan sin
frys eller hll plus frlorad arbetsinkomst nr man mste stannahemma frn jobbet hela dagen fr att vnta p att felet tgrdat. Siemens erstter dig fr frlorad arbetsinkomst, pratade med dom idag om ett annat rende och frgade va som gller vid garanti/utbyte/strul. /Adam Jag har x samma fel p min siemens hll. Den bara lser sig och blinkar/piper. strax ver 2 r r
den. Jag pratade med service killen och han sa att det var tv rs garanti... och att det skulle kosta minst 5000:- fr att byta styrkorten... Kollade med hemfrskringen och dr fr vi ytterst lite ersttning.. Surt. Men jag fr nog ta och ringa igen till service och frga om 3 rs regeln.... Tack fr tipsen!/Pr Jag jag har lyckts aktivera barnlset p min siemens
induktionshll ngon som vet hur jag lser upp? Det r fr smtt fr att fotografera men jag skulle kunna beskriva vilka knappar hllen har om ngon tror sig veta hur man lser upp den? Frn vnser r knapparna fljande... av och p knappen... en hand..en klocka..bokstaven P.. sen r det tv knappar fr att vlja zon...en barknapp en reglerar temperaturen p zonerna...tv
Zon knappar till och slutligen bokstaven S. Ngon som fattar? Och kan hjlpa mig? reghus Du har allts ingen instruktionsbok till hllen?Brukar annars vara man ska hlla in tv knappar samtidigt eller s kan du testa och stnga av elen s att hllen nollstlls, brukar funka. Allts sl av skringen eller proppen fr hllen. Hyltran frn Veglemyren Jag tror ocks att det r tv
knappar jag ska hlla in men jag vet inte vilka tv s jag ser ingen annan lsning att att jag fortstter att prva mig fram. Jag fick skert en instruktionsbok nr jag kpte hllen men jag vet inte vart den r just nu. Jag har redan prvat att dra ur sladden men det hjlper inte. Bsta svaret Nr hllen r avstngd, prova att hlla handknappen intryckt i fyra sekunder. menhir
och 3 till Tack det var det.. Du vet vl om att du har en avancerad hll med stekautomatik och programlgen? Ladda ner en instruktionsbok med en hll som har steksensor frn siemens-home.se och ls. Hyltran frn Veglemyren skrev: Tack det var det.. Hyltran, om du skriver modellbeteckningen p din spishll hr, s kommer du att f mycket snabbare hjlp nsta
gng Nu tog det ju mer n en halvtimme. Och snlla, kan du inte byta ut den dr sprattlande avataren mot ngot lugnare. Pleeease! Nr hllen r avstngd, prova att hlla handknappen intryckt i fyra sekunder. TACK! Detta svar hjlpte mig ocks, s nu blir det middag idag ocks Hyltran frn Veglemyren Tack s mycket! Katten hade varit uppe p spisen och lyckats lsa
den!P vr spis var det en nyckelsymbol istllet fr en hand. Jag frskte hlla in den och trycka p andra knappar, men att det skulle vara s enkelt att bara hlla in nyckelknappen ngra sekunder hade jag tydligen inte tnkt mig... Hej!Jag har ocks en nyckelsymbol p min hll men nr jag hller den intryckt i fyra sekunder hnder absolut ingenting? Jag har ven testat
att stnga av proppen till spisen och inte det heller hjlper? Vad kan vara Du behver hlla den intryckt lngre n 4 s, tills det piper. KnockOnWood skrev: Hyltran Och snlla, kan du inte byta ut den dr sprattlande avataren mot ngot lugnare. Pleeease! Nu har min avatar valt att lugna ner sig svanstrom Hyltran frn Veglemyren skrev: Nu har min avatar valt att
lugna ner sig Ja, det var nog mnga r sedan du gjorde det! Tack i efterskott Hej, har hittat ngra andra trdar om samma mne men tycker inte ngon av dem ger ett tydligt svar p min frga och kanske kan det hjlpa andra. Nuvarande spis r en IKEA Smaklig som inkopplad med en perilexkontakt.Den har gtt snder s tnkte byta ut mot en Siemens
EH651FEB1E.Den nuvarande inkopplad enligt nedan (400V 2L-1N): Inloggade ser hgupplsta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Den gra (L3) r inte inkopplad i spisen och r isolerad med en "ubt" (tror jag att det heter).Gruppen som den r inkopplad p har tre proppar vilket borde vara = tre faser. Jag tnker att de vore enkelt att anvnda befintlig
kabel och koppla in p rtt stift i ny spisen.Enligt nya spisens kopplingsschema s borde vara det vnstra "2N~"som gller: Det som gr mig lite frbryllad r Nollan (N) kopplingen.Enligt schema s br bde Bla kabeln (BU = N) samt den Gra (GY) kopplas in p varsitt av de ihop bygglade stiften (4 och 5). Sett i ngon annan trd att detta diskuterades med
antagandet att den Gr antogs vara en fas (L3).Lter ju orimligt att koppla ihop Fas och Nolla.I mitt fall r ju ocks den Gra en fas.Tnker man till och ven kollar bilden ver hur de vill att man ska koppla in den medfljande kabeln, s ser man att de vill (enligt min tolkning) att man ska koppla bde den gra samt bla mot nollan i eluttaget och sen dessa till N
stiften (4 och 5). Jag hade helt enkelt tnkt anvnda befintlig kabel/koppling och lta gr vara orrd och endast koppla in Nollan (bl) till antingen stift 4 eller 5.Nu till min huvudfrga: br jag koppla om gr mot Nollan fr att motsvara ovan?Vad r anledningen? Att frdela nollan p tv trdar i kabeln?Eller gr det helt utmrkt att endast anvnda min befintliga kabel och
endast anvnda den bla (och lta den gra vara oanvnd)? I rlighetens namn s har jag inte ppnat upp och perilexuttaget och verifierat att min gr faktiskt r en fas och inte ocks rkar vara kopplad till nolla (eftersom jag frst nd inte tnkt att anvnda den). Sidnotering: r det inte lite vanskligt att GR i vissa kopplingar kan vara Nolla och ibland en fas?Tack s
mycket fr hjlpen! Redigerat: 2023-08-17 #induktionshll #inkoppling #siemens Om din nuvarande spis r inkopplad 400V 2N~ kan det ju vara s att ngon tagit en tidigare fas och gjort om till nolla fr att slippa dra nya ledningar frn el-centralen. Har du underskt det? Till att brja med, om din nuvarande spis har fungerat OK, s 'r allts den bla verkligen en
nolla, s det br inte behva underskas ytterligare.P bilden fr din nya s har du utritat en bygel i spisen mellan anslutningen fr BU och GY. Under frutsttning att den bygeln verkligen finns dr och r ordentligt inkopplad s behver du bara den bla nollan. Den lsning med dubbla nolledare som de frordar p bilden gller om jag frsttt det rtt i vissa lnder dr man
inte har trefas, utan drar tv enkla fasledare som matas med samma inkommande fas i centralen (s fr man inte gra i Sverige). Det r nog det som visas p alternntiv 3, dr bygeln saknas. datja och 1 till 2 Saker1. Kommer den nya nya hllen med en kabel ansluten men utan kontakt ? Anvnd den d.2. Ny hll utan kabel. Anvnd den gamla eller kp en ny kabel
med Perilex kontakt, koppla in som i din gamla Gr kabel isolerad. (i vissa hllar finns en extra blindanslutning hr kan man parkera den 3:e fasen som inte anvnds. Hllen bestr av 2 separata delar, hger + vnster som inte har med varandra att gra drfr 2st Nollor och 2st fasansluning elanslutning alltid 230V Kolla i denna trden #52 Redigerat: 2023-08-17
Hej, har hittat ngra andra trdar om samma mne men tycker inte ngon av dem ger ett tydligt svar p min frga och kanske kan det hjlpa andra. Mrkligt, fr vi har kanske 200-300 trdar i exakt detta mne. Nu till min huvudfrga: br jag koppla om gr mot Nollan fr att motsvara ovan? Nej fr he"#%&/(, man anvnder aldrig dubbla neutralledare, i Sverige,
speciellt inte med fel frg...Den installationsanvisning som fljer med r felaktig i Svenska gon.Du ska gra precis som du sjlv helt riktigt kommit fram till, en (1) bl nolla medan den gr r fas nr 3 och lggs t sidan i hllen.Allt annat medfr en viss risk som du sjlv ocks inser. Dilato och 3 till Till att brja med, om din nuvarande spis har fungerat OK, s 'r allts den
bla verkligen en nolla, s det br inte behva underskas ytterligare.P bilden fr din nya s har du utritat en bygel i spisen mellan anslutningen fr BU och GY. Under frutsttning att den bygeln verkligen finns dr och r ordentligt inkopplad s behver du bara den bla nollan. Den lsning med dubbla nolledare som de frordar p bilden gller om jag frsttt det rtt i vissa
lnder dr man inte har trefas, utan drar tv enkla fasledare som matas med samma inkommande fas i centralen (s fr man inte gra i Sverige). Det r nog det som visas p alternntiv 3, dr bygeln saknas. Tack fr svar Ja, nuvarande spis har fungerat OK.Japp, bygeln sitter redan mellan stift 4 och 5 (BU och GY). Den lsning med dubbla nolledare som de frordar
p bilden gller om jag frsttt det rtt i vissa lnder dr man inte har trefas... Jag frstr att alternativ 3 inte r relevant men menar du att alternativ 1 med "dubbla" nollor (men dock samma nolla i uttaget s inte tv separata) och inte r ok i Sverige? Kommer den nya nya hllen med en kabel ansluten men utan kontakt ? Anvnd den d. Ny hllen kommer bara med en
kabel med 5 lsa trdar i varje nda, s inte inkopplad. Ny hll utan kabel. Anvnd den gamla eller kp en ny kabel med Perilex kontakt, koppla in som i din gamla Gr kabel isolerad. (i vissa hllar finns en extra blindanslutning hr kan man parkera den 3:e fasen som inte anvnds. Ngon anledning att kpa ny kabel med kontakt istllet fr att anvnda den befintliga
om de nd ska kopplas likadant? Jag vet inte om plint 1 r en blindplint, men eftersom den gra redan r isolerad s behver den inte kopplas in (hoppas den fr plats). Hllen bestr av 2 separata delar, hger + vnster som inte har med varandra att gra drfr 2st Nollor och 2st fasansluning. Du menar frsts inte tv separata nollor (som alternativ 3) utan endast att
plint 4 och 5 gr till samma nolla? S ingen som motstter sig att jag kopplar en kabel (bl-nolla) till antingen plint 4 eller 5 och struntar i att ven koppla om den gr till nollan i uttaget och till antingen 4 eller 5?r det ngon som kopplar s? Skulle ni ha gjord det (koppla om och anvnda gr som "extra" nolla")?Tnker att de mste finnas en anledning att de visar s
i beskrivningen. Bo.Siltberg skrev: Mrkligt, fr vi har kanske 200-300 trdar i exakt detta mne. Nej fr he"#%&/(, man anvnder aldrig dubbla neutralledare, i Sverige, speciellt inte med fel frg...Den installationsanvisning som fljer med r felaktig i Svenska gon.Du ska gra precis som du sjlv helt riktigt kommit fram till, en (1) bl nolla medan den gr r fas nr 3
och lggs t sidan i hllen.Allt annat medfr en viss risk som du sjlv ocks inser. Tack fr svar @Bo.Siltberg !Min "oro" r vl fr att jag antar en medfljande monteringsbeskrivning p ett sdant viktigt moment inte kan/fr vara fel av leverantren (och nu verkar varit s i mnga r) och br kunna fljas .Det r vl svaret jag letat efter i tidigare trdar "varfr visar deras
beskrivning att gra ska kopplas mot nolla i uttag och sen in i spis)? Och om det r fel, varfr pvisar ingen det till Siemens och varfr fortstter de anvnda felaktig beskrivning . Men helt klart enklare fr mig att anvnda befintlig koppling att endast dra bl till plint 4 eller 5, och s fr det bli . Nej fr he"#%&/(, man anvnder aldrig dubbla neutralledare, i Sverige,
speciellt inte med fel frg... Om man nu skulle gra som beskrivningen (som jag inte tnker gra).Skulle det finnas ngon frdel? Att nollan gr via tv ttar i kabeln? Ngon frdelning av last?Och risk? r det just den att man helt pltsligt har en gr trd som gr till nollan fast standard r att det br vara en fas? S om ngon senare antar detta s finns risken till fel? Jo,
officiellt har tillverkarens anvisningar mycket hg status. Det r drfr ytterst olyckligt att det inte uppvisar den kompetens och ansvar som krvs, utan vljer att spara ngra kronor p en generisk anvisning som "fungerar" i hela europa men som kostar ofantligt med tid pga folks frvirring.Nej, det finns inga frdelar med dubbla neutralledare. Anledning r
Holland som inte fr ha gruppledningar avskrade med hgre n 16 A(?). Drfr anvnder man tv separata gruppledningar dr. Denna ljusa ide tycker tillverkarna att man ska visa upp fr hela vrlden Ja, en neutralledare ska vara bl utefter hela dess lngd. Det kan leda till misstag om man anvnder fel frger.Behver man en hgre area fr en enfasinkoppling av en
sdan spis, d gr man upp till 2.5 eller 4 mm, treledare. Dilato och 3 till Men helt klart enklare fr mig att anvnda befintlig koppling att endast dra bl till plint 4 eller 5, och s fr det bli Men d mst det finnas en bygelmellan 45 Dilato Men d mst det finnas en bygelmellan 45 Japp, och det gr det. Om ngon undrar (som sker svar) s r spisen r inkopplad enligt
ovan och fungerar bra. Bo.Siltberg och 2 till Siemens vitvaror som kan integreras i IKEA kk. D r det dags att bygga kk igen och sker nu kyl, frys och diskmaskin fr inbyggnad i Ikea kk. Antar att ugn och Micro inte r ngra strre bekymmer med? Har googlat en hel del men det ger egentligen bara 1 av varje att vlja p. Diskmaskinen kostar t ex 15000ca
(nu ca 8800:- p kampanj iofs) men det r ohemult med dom ordinariepriserna..Finns det mtt jag kan leta efter sjlv s att man kan f det att passa? D r det dags att bygga kk igen och sker nu kyl, frys och diskmaskin fr inbyggnad i Ikea kk. Antar att ugn och Micro inte r ngra strre bekymmer med? Har googlat en hel del men det ger egentligen bara 1 av
varje att vlja p. Diskmaskinen kostar t ex 15000ca (nu ca 8800:- p kampanj iofs) men det r ohemult med dom ordinariepriserna.. Finns det mtt jag kan leta efter sjlv s att man kan f det att passa?[/QUOTE] Ska inte vara strre problem.Har gjort det i mitt gamla hus dr var det ett Ikea kk.Mitt nya hus satte jag in ett Kvik kk och dom har samma hjd som
Ikea.Kolla bara alla mtt, hr grna med dom som sljer dom har stenkoll p att det passarLeta efter variohinge p diskmaskinen. A Argastesnickaren skrev: D r det dags att bygga kk igen och sker nu kyl, frys och diskmaskin fr inbyggnad i Ikea kk. Antar att ugn och Micro inte r ngra strre bekymmer med? Har googlat en hel del men det ger egentligen bara
1 av varje att vlja p. Diskmaskinen kostar t ex 15000ca (nu ca 8800:- p kampanj iofs) men det r ohemult med dom ordinariepriserna..Finns det mtt jag kan leta efter sjlv s att man kan f det att passa? Ska inte vara strre problem.Har gjort det i mitt gamla hus dr var det ett Ikea kk.Mitt nya hus satte jag in ett Kvik kk och dom har samma hjd som
Ikea.Kolla bara alla mtt, hr grna med dom som sljer dom har stenkoll p att det passarLeta efter variohinge p diskmaskinen.[/QUOTE]ok s lnge de har variohinge s skall det allts fungera? Jag tnker ven lite p sockelhjd och lite snt. Framfrallt p diskmaskinen s att den inte tar emot eller liknande..? Inbyggnadsmicro har varit problem med frut. Vet inte om
det fortfarande r s att IKEAs micros har unika mtt. S vitt jag vet funkar inte Siemens/Bosch inbyggnads-diskmaskin i ett IKEA kk om man tnkt ha IKEA front utan en del anpassande eller med ett kit jag r rtt sker IKEA slutat slja mnga r sedan. Ok men suck vill ju vldigt grna ha IKEA kk men absolut inte grna IKEA vitvaror (generellt sett)Ok s finns det
andra mrken som man vet passar i IKEA eller kr dom helt eget? Att anpassa infstningen fr lucka kan jag tnka mig men inte sga i luckorna.Alternativet blir ju att bara ha dem inbyggda annars.. men helst inte. Vi har simens vitvaror frutom diskmaskinen som blev en integrerad frn Ikea. Mest fr att den var den lttsammaste lsningen. Sen som tidigare
nmnt s leta efter variohinge. Dessa passar med Ikeas kk. Vr Micro klarar en tallrik p 28cm i diameter. Alla som sljer vitvaror kan lsa det.G in p trettio.se eller whiteaway.se som exempel.Dom har samlat alla maskiner som garanterat passar till Ikea kk.Jag r helt hundra p att alla andra kan lsa det ocks.Ingen vill st utanfr och inte kunna slja vitvaror till
ett Ikea kk. Quassie Toppen. Det var lite det jag ville hra. Jag ger mig ut och pratar runt. Tack fr input. Vi har ett IKEA kk med Bosch 8-serie inbyggnadsmikro och tillhrande ugn i ett hgskp. Orkade inte larva mig med integrerade diskmaskinen och valde IKEA egna toppmodell, inga som helst problem efter flera r. MrJay skrev: Vi har ett IKEA kk med
Bosch 8-serie inbyggnadsmikro och tillhrande ugn i ett hgskp. Orkade inte larva mig med integrerade diskmaskinen och valde IKEA egna toppmodell, inga som helst problem efter flera r. vi renoverade vr lgh i vras och skulle ha allt i IKEA. (Kyl/frys fanns inte i 70 dock) men dagen innan leverans fick vi veta att hllen dragits tillbaka sen knns utdragen
p diskmaskinen inte lika stabila som den Siemens vi hade i frrfrra lgh som dessutom var 10 r gammal. Micro och ugn har jag inga kommentarer till dock. Men vill ha allt i samma tillverkare. Dr Benz skrev: Ok men suck vill ju vldigt grna ha IKEA kk men absolut inte grna IKEA vitvaror (generellt sett)Ok s finns det andra mrken som man vet passar i
IKEA eller kr dom helt eget? Att anpassa infstningen fr lucka kan jag tnka mig men inte sga i luckorna.Alternativet blir ju att bara ha dem inbyggda annars.. men helst inte. de tv dyraste diskarna p IKEA r siemens Dr Benz @electroluxaren kan du lnka till dessa tv. Tycker aldrig butikernas modellbeteckningen stmmer verens med den officiella
hemsidans utbud (oftast). de tv dyraste diskarna p IKEA r siemens I alla fall den dyraste har inte gtt att kpa sedan i somras. /Hghus Har en Siemens som r ca 4 r gammal. Den visar nu felkod E15 precis i slutet av varje program nr den konstant pumpar ut allt vatten trots att allt vatten r utpumpat s fortstter den bara. Om jag tippar maskinen bakt
frsvinner felkoden och jag kan kra ett program p nytt tills slutet sv programmet d koden kommer igen.Jag skte p youtube och de verkar kunna vara tv fel. Antingen att maskinen lcker vatten eller att nn slags flottr som sitter i en vattentank p sidan har kleggat igen.Tips p var man kan kpa delar och hur jag gr vidare? Redigerat: 2017-10-05 Robgeo
ppnade undertill och mycket riktigt r dr gulfrgat vatten. Nn som vet var lckage ofta r p dessa maskiner? Gulfrgat tyder vl p att den har kleggat igen, dra ut maskinen och se hur det ser ut, har du googlat felkoden, det finns mngder med trdar s det borde g att lsa problemet. Det r en lcka eller verspolning , du har vatten under den , r nog en flotr av
frigolit dr den lyfter med vattnet , d stannar inte pumpen utan gr hela tiden , ta bort plten vjd golvet och torka ur ini maskinen OBS dra ur stickproppen Jag hade samma problem p en maskin (men vet inte vilken felkod det var). P min maskin hade en mandel fastnat i avloppsslangen s maskinen kunde inte pumpa ut vattnet. Vid nsta program s fyllde
den p med nnu mer vatten och svmmade till slut ver p "vningen nedanfr". Nr det blir vatten dr nere s startar tmningspumpen.Tips: Ett bra stt att torka upp vattnet r att lgga in ett par bljor och vnta ngon halvtimma. Snustorrt och bljor stora som falukorvar. Jag tror mig ha hittat felet och ven lst det. La upp en film p youtube till er som fr samma fel i
framtiden. terkommer till min trd d felet kom tillbaka. r det ngon som vet var lckan uppstr p dessa maskiner nr denna felkod stts? I mitt fall var det som beskrivits i den andra lnkade trden, packningen mellan botten och det gra huset. Under disk, framfrallt variospeed (mer vatten och vrme?), kunde man se att det droppade ordentligt vid inringad del i
bilden nedan. Inloggade ser hgupplsta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Hade samma problem p min fr ett r sedan. Pratade med en servicekille p Siemens han sa att det var ett vanligt fel p dessa maskiner. Han tipsade om att dra t skruvarna inne i maskinen dom som hller sumpen. (Se bild torx skruv) det brukar rcka s slipper man att byta
packningen. Jag gjorde detta och min har funkat se dess. Inloggade ser hgupplsta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Lorio och 6 till HejJag har nyligen haft samma felkod E15. Jag uppckte att en ventil lngt bak i det stora plasttrget p vnster sida hade fastnat. Om jag frsttt rtt r det en verstrmningsventil fr att fhindra tryck i avloppsslangen vid
tmning, som geggat igen. Jag plockade loss hela plastbiten och frskte f in rengringsmedel modell starkt till ventilen. Jag fick ut en massa gegga och ventilen brjade fungera igen. Nu har maskinen gtt 14 dagar utan fel. senzep Okej, r det bara de tv torxskruvarna p bilden eller r det fler?Urban, kan du precisera mer detaljerat var du hittade ventilen?
Vad du lossade fr att komma t? Redigerat: 2017-10-26 FruOlsson12 HejEtt kort lnat fr youtube Precis ovanfr killens finger finns en backventil som hos mig var igensatt. Jag skljde via kanalen under med rengringsmedel tills ngot hnde. Inloggade ser hgupplsta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Bilden kommer frn Om du vill trna din utrikiska
Erbj12345 Okej, r det bara de tv torxskruvarna p bilden eller r det fler?Urban, kan du precisera mer detaljerat var du hittade ventilen? Vad du lossade fr att komma t? Ja det r 4 skruv ven dom 2 som skymtar bakom. Dra inte fr hrt bara d det r gngat i plast. BSH har tagit fram ett servicekit fr detta fel med lckande packning vid sumpen. Super vanligt
fel. Kitet bestr av en extra packning i silikon samt nya grvre skruvar och lite monteringsdetaljer. Enkelt att montera r det ocks, men som tidigare nmnt. Kan fungera att ven efter dra skruvarna. Nr tvttmaskinen kom fick du veva igng den fr hand. Tack och lov har tekniken utvecklats sedan dess. Nr den vl slog igenom p allvar under 50-talet tog det inte
mnga r innan den fanns i nstan varenda hem. Hr gr vi igenom vilka funktioner som tvttmaskinerna har idag, vilka som har presterat bst i test, vad de kostar och nr det kan vara dags att byta ut den gamla tvttmaskinen mot en ny.Tvttmaskin frn Siemens som har presterat bra i test. Foto: Siemens Funktioner i dagens tvttmaskiner Nr du ska kpa ny
tvttmaskin br du tnka igenom vilka funktioner som r viktigast fr dig. Funktioner att jmfra mellan olika tvttmaskiner r: Hur bra den tvttar Hur bra den skljer Hur centrifugeringen fungerar Hur lng tid en tvtt tar p olika program Vilken mngd tvtt den klarar Ljudniv Energieffektivitet och milj Frst och frmst r det frsts viktigt att den tvttar och skljer bra.
Tester visar att tvttmaskinerna som presterar bst i test generellt fr hga betyg p tvtt, milj och centrifugering, men knappt godknt nr det kommer till skljning och tvttid. Tvttiden Tvttiden pverkas negativt av att mnga maskiner bltlgger tvtten en tid innan tvtten drar igng, p vissa program kan det drfr ta uppemot 4 timmar att f klart tvtten p ett standard
40-gradersprogram. r du p jobbet spelar det kanske mindre roll, och d kan energieffektiviteten vara den positiva parametern hr. Men vill du f klart tvtten fort r det viktigt att kika p vad tvttmaskinen har fr tvttider p de olika programmen, och om den har ett rimligt snabbprogram. Skljning Att de fr s lga betyg p skljningen beror p att maskinerna ska
vara s resurseffektiva som mjligt, dvs anvnda s lite vatten som mjligt. Hur mycket vatten en tvttmaskin gr av med r nmligen avgrande fr dess miljvrde. Resultatet blir dock att de fr svrt att sklja ur allt tvttmedel ur klderna. Mnga maskiner r drfr utrustade med en knapp fr extra skljning som dremot inte rknas in nr de testar maskinerna. Miljn r ocks
orsaken till att tvttiderna r s lnga. Tvtten bltlggs frst under en tid fr att man ska hlla nere energifrbrukningen, och detta drar upp tvttiden. Alla tvttmaskiner lter ven ljudnivn r en parameter dr ingen tvttmaskin presterar riktigt bra. En lg ljudniv r kanske frmst viktigt fr dig som saknar tvttstuga, eller som har sovrum, vardagsrum eller liknande i nra
anslutning till tvttstugan. Det vrdet r med andra ord viktigt, men kanske inte en deal breaker fr gemene man. Mngden tvtt som ryms En viktig notering som Rd och Rn gr nr de testat tvttmaskiner 2024 r att mngden tvtt som ryms r ett vrde att ta med en viss nypa salt. Exempel: De som sger sig rymma 9-11 kilo gr d ofta det endast p specialprogram.
Vljer du att tvtta p syntet- eller bomullsprogrammet klarar de inte alls lika mycket. Flera av dessa parametrar, exempelvis hur mycket el tvttmaskinen drar, hur mycket tvtt den rymmer, hur mycket vatten tvttmaskinen anvnder per r och hur hg ljudniv den har str p energimrkningen. Det gr att du enkelt kan jmfra olika modeller sinsemellan.LG
WashTower har steam, turbotvtt och dual inverter vrmepump och rststyrning med Alexa, bl a. Foto: LG Teknikfrbttringar nya tvttmaskiner En tvttmaskin hller i snitt i 7-9 r innan den gr snder. Du kan f RUT-avdrag fr att laga den i hemmet. Tvttmaskinerna blir sklart bttre och bttre fr varje r. Man brukar prata om ett femrsintervall fr att det ska vara
noterbar skillnad.Nu, jmfrt med fr ngra r sedan, handlar det frmst om att tvttmaskinerna blivit mer energieffektiva, wifi-uppkopplade och sjlvdoserande. Idag kan du till exempel styra mnga tvttmaskiner frn mobiltelefonen och ven f notifieringar nr tvtten r klar. Vilka funktioner du fr beror p vilken prisklass du letar tvttmaskin i. Dock r den strsta
skillnaden mellan olika prisklasser hur stor mngd tvtt som tvttmaskinen kan hantera och delvis ven dess energieffektivitet. Pris p tvttmaskiner Du som inte har ngon strre mngd tvtt som ska tvttas kan hitta bra tvttmaskiner fr mellan 5 000-7 000 kronor, medan den som har mycket tvtt (>8 kilo) br leta i spannet mellan 9 000-14 000 kronor fr att f en
tillrckligt stor, tids- och energieffektiv tvttmaskin fr att man ska hinna med vardagslivet bra. Bst pris hittar du genom att anvnda dig av en prisjmfrelsejtnst. Tnk p att jmfra pris med frakt om du tnkt bestlla hem den frn ntet. Mnga butiker har numera tjnster du kan kpa till dr de tar med sig din gamla tvttmaskin och br in samt installerar din nya fr
under tusenlappen. Det gller dock att du har rtt frutsttningar fr att montren snabbt ska kunna ansluta din nya tvttmaskin. Ls villkoren noggrant och se s att ditt hem r frberett - annars r risken att du betalar fr en installation som inte kan utfras. Om du r ute efter en sdan tjnst kan det vara vrt att gra en egen prisjmfrelse d denna tjnst inte r inrknad i
slutpriserna p prisjmfrelsetjnsterna. Kostnaden fr att f en tvttmaskin installerad ligger p cirka 1 000 kronor om hemmet uppfyller villkoren och det mest handlar om att byta ut den tvttmaskin som redan str dr. Men behver du dra om rr och el - om du exempelvis inte haft en tvttmaskin p platsen tidigare - kan kostnaden stiga med tskilliga tusenlappar.
Tvttmaskinerna som r bst i test Ngra som har testat tvttmaskiner r Rd & Rn. Deras test av 30 modeller 2024 visar att topp tio utgrs av enkom modeller ver 10 000 kronor. Det r frst p plats 13 som vi hittar en tvttmaskin under 7 000 kronor, en toppmatad Whirlpool. Bst frontmatad i mellanprisklassen r en modell frn Ikea. Miele WSD 164 WCS
MieleWWD 164 WCS Siemens WM14N01LDN BoschWGG244ALSN Miele WCG 670 WCS Utmrkande fr dessa premiummodeller r att de tar en stor mngd tvtt (mellan 9-12 kg), att de tvttar vldigt bra och har mycket god centrifugering. ven p milj fr de bra betyg. Sklj och tvttid fr de dremot endast strax ver godknt p. En varning vad gllerLG:s
tvttmaskiner r dock p sin plats. ven om det r bra maskiner s r deinte anpassade fr att installeras p sviktande underlag somtrbjlklag, utan endast betong. Installeras de p trbjlklagblir vibrationerna s starka att de kan skada t ex en plattsttning med fuktskydd. Se kommentar frn Mats Liljemark nedan, bekrftad med underlag frn LG till redaktionen.Ikea
Uddarp, tvttmaskin och torktumlare. Foto: Ikea Topplista maskiner under 7 000 kr Rangordnar vi testresultaten och endast visar maskiner som kostar under 7 000 kronor hittar vi Whirlpool, Ikea och Cylinda i toppen.Kollar vi istlletprisjmfrelsetjnster p tvttmaskiner fr under 7 000 kronor r de populraste mrkena Bosch och Electrolux med priser mellan
5 000 - 7 000 kronor beroende p var du kper dem. Dessa modeller tar inte en lika stor mngd tvtt som premiummodellerna, men ligger inte lngt efter. Whirlpool TDLR 6240S Ikea Uddarp WhirlpoolFFB 8458 WV CylindaFT4484A BekoBWFT7104110MB I segmentet under 5 000 kronor hittar vi bara fyra testade tvttmaskiner, och d med betyg mellan 40-
57. Den med smst betyg, en Logik, har bara ftt betyg 2/10 p tvtt och 5/10 p tvttid - men nstan samma betyg som de allra dyraste toppmodellerna p skljning. Detta visar terigen p utmaningarna som finns nr det kommer till balansen mellan skljning och vattenbesparing. Letar du ny tvttmaskin kan det drfr vara bra att kika p om de modeller du vljer
mellan har ett separat program fr enbart extra skljning. Bst i test tvttmaskiner i olika prisklasser Bst i test, Miele WSD 164 WCS: Det hr r den tvttmaskin som fick absolut bst betyg i Rd & Rns test 2024. Den kostar mellan 13 000-18 000 kronor och rymmer 9 kilo tvtt. Den fr hga betyg p tvtt ochcentrifugering, men endast godknt p skljning, milj och
hanterbarhet, samt marginellt ver godknt p ljudniv och tvttid. Energimrkningen ger den Ai betyg. Bra kp, Siemens WM14N01LDN: Den tvttmaskin som fr utmrkelsen bra kp liggerinte lngt efter testvinnaren i slutbetyg, men kvalar precis in under 10 000 kronorsstrecket. Den rymmer 8 kilo tvtt och fr bra betyg p tvtt och centrifugering. Den fr dremot
endast runt godknt betyg p hanterbarhet, skljning, ljudniv och dylikt, och faktiskt endast 4/10 p tvttid. Energimrkningen gr gllande att den har bra vrden energimssigt vilket ger den Ai betyg. Bsta tvttmaskin under 7 000 kronor, Ikea Uddarp: Ikeas frontmatade tvttmaskin kostar drygt 6 000 kronor och r endast en av tv tvttmaskiner med betyg ver 60
och pris under 7 000 kronor. Tvttmaskinen rymmer 7 kilo tvtt och fr framfr allt bra betyg p centrifugering - p tvtt presterar den betyg 7/10.Tyvrr r den desto smre nr det kommer till tvtt, dr fr den faktiskt bara betyg 1/10. Vanliga frgor Vilket mrke p tvttmaskin r bst? Tvttmaskiner frn Miele, Siemens och Bosch ligger med p Rd & Rns lista ver de
maskiner som presterar bst. Vilken tvttmaskin har lngst garanti? Miele har tv rs tillverkargaranti, men ger mjlighet att betala fr garanti upp till 10 r och 5 mnader. Siemens erbjuder 10 rs motorgaranti fr tillfllet. Ikea ger 5 rs garanti p material- och tillverkningsfel. Hur lng livslngd har en tvttmaskin? I snitt hller en tvttmaskin 7-9 r innan den gr snder,
men det varierar med saker som tvttmaskinens kvalitet, mm. Hej Frldrarna har en 4 r gammal Siemens diskmaskin modell SN45M231 som har ftt felkod E31 HItar inte jttemycket p ntet om felkoden men som jag frsttt det s r det ngot med Zeolite torkning att gra. Symptomen r att den diskar hela programmet men den verkar diska i kallt vatten och
precis p slutet vid torkningen s kommer felkoden E31. ppnar man maskinen d s r disken fortfarande blt och kall. Ngon som r bra p nyare Siemens diskmaskiner som kan hjlpa till med felskning. Jag har mtt vrmeelementet och den ger ca 20 Ohm s tror inte detta r trasigt. Sen har jag frsttt att det finns ett till vrmeelement till zeolite torkningen men detta
har jag nnu inte mtt .eller lokaliserat nnu nr snabbt tittade p maskinen igr. Tycker det r konstigt att den bde diskar och torkar kallt nr det finns tv separata element. Finns det ngon givare eller elektronik eller liknande som kan ge detta problem. Ngon kunnig som knner igen problemet? #diskmaskin #e31 #siemens #sn45m231 Ja. Zeolith r garanterat
inblandat i detta fel. Du kan mta zeolith-elementet, det r anslutet till stora elektronikkortet. Kontakt med 2 rda ttar. Jo ska ta och gra det. Gissar p att resistansen skall ligga p ca 20-40 ohm om den fungerar.Det jag inte frstr r varfr maskinen ocks diskar kallt, nr den har en separat genomstrmningsvrmare som borde vrma vattnet nr den diskar.?Drfr
jag blev lite misstnksam att det r ngot strul med ngon givare eller kretskort eller s. Det finns ven en flkt som mste fungera fr att zeolith-elementet skall kicka igng. Kr det varmaste programmet med vario-speed s skall den g igng rtt snabbt om allt fungerar som det skall. Zeolith-paketet r krngligt att byta, trngt. hmm, blir inte klok p denna maskin.Mtte
zeolite elementet som ger 40 ohm s den ser ju ocks ut att vara helt.Startade 70 graders prgrammet med vario speed och jag hr att flkten slr till som du pratatde, Ser ocks att vattendroppar som finns i den bred bjda" plastret" p hger sida rr sig som antar att flkten faktiskt blser luft ocks, s allt funkar utom just att jag inte fr ngon vrme i elndet varken
under diskning elelr torkning. Jag kr diskmaskinen tom nu men antar den br vrma vattnet i alla fall. Men frstr fortfarande inte kopplingen mellan zeloitet torkningen och att inte vatttnet vrms under diskningen??. Har du kolla p hur lnge flkten skall g nr man kr det varmaste programmet med vario speed.Det som hnder nu r att maskinen tar in vatten
som vanligt och efter ngon minut s hr man att flkten gr igng p ful fart. Nr detta hnder s har jag ven mtt att det ligger 230v p ledningarn som gr till zeolite vrmeelementet.Efter ca 1 minut gr varvet ner och spnningen till det elementet sls av och efter det fortstter diskningen som vanlgt fast i kallt vatten.Inte vid ngot tillflle slpps spnning p till
vrmepumpen (Har mtt dels med tngamperer meter och direkt p kontakten) ven om sjlv vrmeslingan i vrmepumpen r hel finns det ngot annat dr som styr vrmningen av vattnet eller vilken komponent styr hur varmt vattnet skall bli?Till vrmepumpen gr det ju tre tunnare gr kablar ocks som jag antar styr ngot, Har du koll p ad dessa tre kablar har fr
funktion (sitter det en termostat integrerad i vrmepumpen eller ngot som kollar att det fldar vatten igenom den)P zeolith elementet gr det ju ocks in en tunn kabel som sedan gr via flkten till kretskortet. Vad har denna fr funktion? Lser man p forum fins flera teorier men vldigt lite frklaringar till felete E31P en tysk sida skrev de att felet uppkomemr
om det finns fukt kvar i zeolith behllaren och att det skulel rcka med att torka ur den med en hrtork s skulel det fungera.P andra sidor skrivs det att E31 har ngot med vrmpumpen att gra. Hoppas ngon kan ge lite mer ledtrdar vad det kan vara.. Lite fr dyra komponenter fr att bara byta p chans.Kopplingsschema fr kretskortets anslutningar hade varit
vldigt trevligt om ngon hade... Det finns en sensor i elementet, den larmar fr vatten. Knner inte till att man skulle kunna torka ut den men det vore ju en smidig lsning. Annars att byta element, vilket r besvrligt. Flkten sitter (som du kanske sett) fast med tre hakar ver elementet. Jag lste problemet igr.Jag vnde maskinen upp och ner och lossade
bottentrget och fick p s stt gott om plats att lossa Zeolith trget samt komma t vrmelementet. I trget hade det samlats skra ngra deciliter vatten, hur nu det kommit dit och nr jag tog loss vrmelementet s var den full av ngon form av avlgrad segt skit som tckte givaren i botten samt vriga delar i vrmaren.Tog sin lilla tid att gra rent den med tops och
andra vektyg (Gick inte att sklja bort d det hade klibbat fast veralt).Sen satt jag ihop allt igen och provade och den fungerade om vanligt. Krde tv diskprogram igr och ska prova ett par program till idag. Nu terstr bara funderingen til varfr s mycket vatten samlats i trget och hur det kommit in i dit. Frskte tita och packningen till trget ser hel ut och det
ser ut som om locket sluter ttt. Om ngon vill veta s nr man kr maskinen p varmaste programet med vario speed s gr klkten till zeolith funktionen igng efter ca 2-3 minuter och direkt drefer gr ven zeolith vrmaren igng. Den ligger sedan och vrmer i ca 20 min innna zeolit vrmaren slr av och flkten saktar in. (Antar detta grs fr att torka ut zeolith
behllarne infr nsta torkning) Nr det hnder gr den ver och brjar vrma vattnet via genomstrmnings vrmaren . P slutet efter att skljningen av disken gjorts gr sedan zeolith torkningen igng igen och torkar ur disken. Frgan nu r bara varfr det samlats s mycket vatten i behllaren och om det hnder igen elelr om det skett pga all skit i vrmaren s att givaren
gett ngon typ av felvrden och inte torkat ut allting ordentligt.. Ngon om har en teri om det?Allt som allt tog det mig ca 1.5 timme med nogrann dokumentation av hur alla delar satt , men skulle jag gra det igen skulle det nog ta halva tiden. Att Bosch ville ha 4000 fr att gra jobbet (i och fr sig inklusive en ny vrmare fr 1000 kr) kndes som bra betalt fr
ett sdant jobb.. Zeolith-behllaren skall bara hantera nga. r den drnkt s har stenarna tappat mycket (all?) av sin funktion. Den r tnkt som ett batteri som skall ta vara p vrmen som annars gr till spillo. Laddas upp p slutet av cykeln och frigr vrme i brjan av nsta krning. Jo jag vet hur zeolith fungerar. Var ocks rdd fr det men det verkar fungera precis som
vanligt faktiskt nu nr jag porvkr den, Stenarna ligger ju i ett nt och det r ganska stor volym under ntet i botten p sjlva zeolitenheten, s det vatten som funnits dr har inte varit tillrckligt mycket fr att n stenarna, skulle uppskatta det att det behvs ca 1 liter vatten fr att n stenarna om man rknar in rren som gr till flkten.I alla fall funkar den som vanligt
och jag r njd.Sen fattar jag fortfarande inte hur vtskan kommit in i systemet men fr bara hla tummarna det inte hnder igen Hall, denna trden hjlpte mig gott, nr jag precis fick kpt en likadan diskmaskin med felkod E31, fr 100 kr. Jag tog isr grejerna och gjorde rent vrmeelement och zeolith-behllaren. Hoppas nu det avhjlper felkoden.Men mitt
bekymmer r nu, nr jag ska montera ihop det hela. Den lilla plastbyttan som jag hller i p bilderna, trillade ur, innan jag sg hur den ska sitta och nu kan jag fr livet inte fatta var den ska va. Kan nn hjlpa mig frklara var den ska sitta/vad den har fr funktion s vore det guld vrt! Inloggade ser hgupplsta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Inloggade ser
hgupplsta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Inloggade ser hgupplsta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Inloggade ser hgupplsta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Det r ett litet std fr den stora Zeolith-behllaren. Skall sitta i bakkant, minns inte exakt var men den r inte kritisk fr maskinen. Frst trodde jag det r nt slags
droppbehllare.. S att den var viktig att ha p rtt plats.. Tnkte ocks tanken att den kunde vara ett std, men till vad? Nu vet jag och d ska jag frska f in den under zeolithbehllaren.. Gtt o veta att den inte behver sitta p ngot exakt vis, tack s mycket! torbeno Hej allesammans! Har precis infrskaffat en ny siemens kyl, det r modellen KG36EAICA som gller.Jag
bor i en etta och har kylen i samma rum, den gamla kylen var knpptyst utan ngra problem. S fort jag kopplade in den nya s uppstod detta ljudet vilket hrs ver hela rummet, vrst av allt r det ett osynkroniserat hgfrekvent ljud. Ljudet verkar komma ifrn mitten av radiatorn bakom kylen dr alla rrledningar gr. r detta verkligen normalt eller finns det ngot
att gra t saken? #kylfrys #siemens #surrande Hej allesammans! Har precis infrskaffat en ny siemens kyl, det r modellen KG36EAICA som gller.Jag bor i en etta och har kylen i samma rum, den gamla kylen var knpptyst utan ngra problem. S fort jag kopplade in den nya s uppstod detta ljudet vilket hrs ver hela rummet, vrst av allt r det ett
osynkroniserat hgfrekvent ljud. Ljudet verkar komma ifrn mitten av radiatorn bakom kylen dr alla rrledningar gr. r detta verkligen normalt eller finns det ngot att gra t saken? Hej MD95 Kan det vara s att du kpt en varvtalsstyrd kyl. Den lter rimligen annorlunda och olika hgt beroende p hur mycket kyleffekt kompressorn avger. Jag har en Siemens
KS36VAIDP (kyl) och en Siemens GS36NAIDP (frys) bda ca 186 cm hga. Bda r varvtalsstyrda. Jag ville ha varvtalsstyrda enheter, men det var inte ltt att hitta det p den information som ges av tillverkarna, och terfrsljarna har ingen aning. Om du nyligen kpte kylen, var ljudupplevelsen frn nr det var nystartad och inte hunnit komma ned i
drifttemperatur?Lter din kyl detsamma nu? Hej MD95 Kan det vara s att du kpt en varvtalsstyrd kyl. Den lter rimligen annorlunda och olika hgt beroende p hur mycket kyleffekt kompressorn avger. Jag har en Siemens KS36VAIDP (kyl) och en Siemens GS36NAIDP (frys) bda ca 186 cm hga.Bda r varvtalsstyrda. Jag ville ha varvtalsstyrda enheter, men
det var inte ltt att hitta det p den information som ges av tillverkarna, och terfrsljarna har ingen aning. Om du nyligen kpte kylen, var ljudupplevelsen frn nr det var nystartad och inte hunnit komma ned i drifttemperatur?Lter din kyl detsamma nu? Hej! r det inverted linear compressor du menar? Har ingen aning om det var en sdan modell jag kpte.
Ljudet r fortfarande likadant efter cirka en vecka av anvndning. Jag funderar att byta ut den mot LG:s modell som har denna teknik d de gr tydligen tystast. r det kanske en dlig ide d det kanske r boven? Har inget emot kompressor ljud, men hgfrekvent ljud som denna kyl avger r bara irriterande. Hej! r det inverted linear compressor du menar? Har
ingen aning om det var en sdan modell jag kpte. Ljudet r fortfarande likadant efter cirka en vecka av anvndning. Jag funderar att byta ut den mot LG:s modell som har denna teknik d de gr tydligen tystast. r det kanske en dlig ide d det kanske r boven? Har inget emot kompressor ljud, men hgfrekvent ljud som denna kyl avger r bara irriterande. Hej
MD95 De 4 olika varvtalsstyrda kompressorerna jag har i bergvrmepump, frysbox, frysskp och kylskp r alla av typen Conventional Compressor (kolvkompressor liknande en bilmotor). En vanlig kylkompressor (kolvkompressor) frsedd med en varvtalsstyrning (frekvensomvandlare). I videon; LG Refrigerator Inverter Linear Compressor visar LG att
slaglngden ndras i deras Inverter Linear Compressor om hastigheten (frekvensen) p kolvslagen ndras framgr dock inte. Nr jag skte med orden linear inverter compressor hittade jag en text p ntet gllande LG, dr str; LG's linear compressor is a type of digital inverter compressor. ... Digital inverter compressors act more like car accelerators: they have
variable speed motors and run constantly at a lower power level rather than turning on to 100% power and then back off again Jag blir osker om hastigheten (frekvensen) p kolvslagen ndras eller inte hos LG. Kylskpet som str i kket, hos mig, str inte vi som bor i huset. Nr man frser en vanlig kylkompressor med en varvtalsstyrning
(frekvensomvandlare) d blir den trefasiga spnningsmatningen till drivmotorn betydligt bttre (ger mindre frluster i motorn) n om man matar en kylkompressor (som behver en trefasspnning) genom att anvnda en kondensator i serie med en av de tre lindningarna. Jag bedmer, genom att jmfra lika enheter med/utan frekvensomriktare, att vinsten (det
minskade elenergibehov) r ca 2030 %. Hej MD95 De 4 olika varvtalsstyrda kompressorerna jag har i bergvrmepump, frysbox, frysskp och kylskp r alla av typen Conventional Compressor (kolvkompressor liknande en bilmotor). En vanlig kylkompressor (kolvkompressor) frsedd med en varvtalsstyrning (frekvensomvandlare). I videon; LG Refrigerator
Inverter Linear Compressor visar LG att slaglngden ndras i deras Inverter Linear Compressor om hastigheten (frekvensen) p kolvslagen ndras framgr dock inte.[media]Nr jag skte med orden linear inverter compressor hittade jag en text p ntet gllande LG, dr str; LG's linear compressor is a type of digital inverter compressor. ... Digital inverter
compressors act more like car accelerators: they have variable speed motors and run constantly at a lower power level rather than turning on to 100% power and then back off again Jag blir osker om hastigheten (frekvensen) p kolvslagen ndras eller inte hos LG. Kylskpet som str i kket, hos mig, str inte vi som bor i huset. Nr man frser en vanlig
kylkompressor med en varvtalsstyrning (frekvensomvandlare) d blir den trefasiga spnningsmatningen till drivmotorn betydligt bttre (ger mindre frluster i motorn) n om man matar en kylkompressor (som behver en trefasspnning) genom att anvnda en kondensator i serie med en av de tre lindningarna. Jag bedmer, genom att jmfra lika enheter
med/utan frekvensomriktare, att vinsten (det minskade elenergibehov) r ca 2030 %. Jo det finns ju en anledning till att tillverkarna gr ver till trefas motorer, det gller tom tmningspumparna p diskmaskinerna. motorerna blir bra mycket billigare ven om frekvensomriktarna blir bra mycket dyrare, men de fr ju lttare att klara EUs energidirektiv Jo det
finns ju en anledning till att tillverkarna gr ver till trefas motorer, det gller tom tmningspumparna p diskmaskinerna. motorerna blir bra mycket billigare ven om frekvensomriktarna blir bra mycket dyrare,men de fr ju lttare att klara EUs energidirektiv Hej electroluxaren Det jag skulle nska vore att tillverkarna av kyl och frys tydligt talade om att
kompressorns motor r varvtalsstyrd. Idag vet ofta inte respektive tillverkares (frsljares) informationstjnst om, vilka enheter som har varvtalsstyrning. Det behvs ofta ett detektivarbete fr att f reda p uppgifter och ibland r det omjligt.Frutom ett lgre energibehov s innebr varvtalsstyrning ven att startstrmmen r lgre. Det underlttar vid reservkraftdrift
(t.ex. vid strmavbrott). Hej allesammans! Har precis infrskaffat en ny siemens kyl, det r modellen KG36EAICA som gller.Jag bor i en etta och har kylen i samma rum, den gamla kylen var knpptyst utan ngra problem. S fort jag kopplade in den nya s uppstod detta ljudet vilket hrs ver hela rummet, vrst av allt r det ett osynkroniserat hgfrekvent ljud.
Ljudet verkar komma ifrn mitten av radiatorn bakom kylen dr alla rrledningar gr. r detta verkligen normalt eller finns det ngot att gra t saken? Jag har precis samma modell. Lter ocks mycket. Blir aldrig mer en Siemens kyl/frys fr mig. Glad att mitt kk litter separat, men den surrar s det hrs in i vardagsrummet. Riktigt irriterande! Tvttmaskin siemens
iq700ger felkod E00 och under str det -23ngon som har koll p vad det r som strular och vad man kan gra ?hur gr man reset p felkoder p denna?den vgrar ven ppna luckan men finns vl ngon ndppnare som jag fr lokalisera #felkod #siemens #tvttmaskin Kolla om det kommit vatten ner p botten. Finns en flottr p maskinerna i den hgre skalan Tvttmaskin
siemens iq700ger felkod E00 och under str det -23ngon som har koll p vad det r som strular och vad man kan gra ?hur gr man reset p felkoder p denna?den vgrar ven ppna luckan men finns vl ngon ndppnare som jag fr lokalisera Om du ppnar rensluckan s finns det en ndppning dr. Inloggade ser hgupplsta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder
Kom p att jag fick larmet frut en gng och att det skulle vara vatten p en plt.drog ut maskinen och tippade den framt och sen funkade det Kom p att jag fick larmet frut en gng och att det skulle vara vatten p en plt.drog ut maskinen och tippade den framt och sen funkade det Ja, d fungerar flottren som den skall. Steg 2 r att underska var lckan finns
torbeno skrev: Ja, d fungerar flottren som den skall. Steg 2 r att underska var lckan finns satt skrp i sjlva i sjlva vattenhjulet dr man tmmer ur vattnet och vill minnas att det var skrp dr senast ocks nr den larmade s vattnet pumpas vl inte bort som det ska och ngon lcka finns nog d s det rinner ut .intrffar det vartannat r s kan jag leva med det Hej!Ska
byta ut en ldre hll (Siemens,)Till en ny Induktion Siemens = 962907526/Togglebox=1241006760/ Uttaget i lgenheten r Perilex med 4 stift och jord. Stickkontakten med Perilex r gjuten. I den ldre hllen r det kopplat med 3 fas och en nolla (se bild). I de tv beskrivningar som fljer med den nya induktionshllen (se bild frn installationsguiden samt bild p tv
alternativ som sitter fastklistrade p den nya hllens undersida) finns inte samma kopplingsalternativ som jag haft tidigare med 3 fas och en nolla. Hur gr jag istllet? Kan jag koppla den gr kabeln som varit fas i den gamla hllen till N som den vill i den nya enligt guiderna?Urskta okunskapen men r grymt tacksam fr svar Inloggade ser hgupplsta bilder
Gratis och tar endast 30 sekunder Inloggade ser hgupplsta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder Inloggade ser hgupplsta bilder Gratis och tar endast 30 sekunder #induktionshll #koppla #koppla-in #perilex #siemens Du r i gott sllskap med ca en miljon andra forummedlemmar som har stllt exakt samma frga. Installationsanvisningen r felaktig.
Det finns inget korrekt alternativ fr Sverige. Jag hpnar... Du br klaga hos Siemens fr nu har de passerat ett lgvattenmrke. Du ska koppla en (1) nolla, den bl som r nolla i din anslutningskabel, till terminal 4 eller 5, som ska vara byglade med varandra.De tre faserna kopplar du till 1, 2 och 3. Terminal 1 r en blindplint dr du helt enkelt parkerar den fas
som blir ver. Det kan vara ide att frska f till en jmn belastning mellan faserna genom att vlja tv lmpliga fr terminal 2 och 3. Tack fr ditt svar! Hur kan jag f fram informationen om jmn belastning p faserna?Om jag fljer dina instruktioner skulle jag d kunna stta den gra p terminal 1 eftersom den "blir ver"? Widemannen Det r inte jtteltt att se ver
fasfrdelningen s det r ngot du kan gra endast om du knner dig bekvm med det. Du mste brja med att identifiera vilka ledare i kabeln som r vilken fas i elcentralen. Det kan bara gras genom att titta under huven p elcentralen och perilexuttaget. Sedan har du gruppfrteckningen. Om den r korrekt uppdaterad s ska du kunna se dr hur dina tunga
enfasbelastningar r frdelade mellan faserna. Drefter kan du plocka ut de tv faser som r minst belastade, tminstone vid de tidpunkter d det r matlagning. Ja, gr kan parkeras p 1:an. OK! Men om jag d parkerar gr p 1:an, Bl med bygel ver 4:an & 5:an, r det inte sen brun p 2:an och svart p 3:an?Eller menar du att det kan bli obalans i den belastningen?
Urskta korkade frgor Bo. OK! Men om jag d parkerar gr p 1:an, Bl med bygel ver 4:an & 5:an, r det inte sen brun p 2:an och svart p 3:an?Eller menar du att det kan bli obalans i den belastningen?Urskta korkade frgor Bo. hll sjlv p med exakt samma sak. Skapade till och med detta konto (se mitt namn) fr att f hjlp med hll(vetet). Lyckades ha snder
hllen och fick under mina frsk 3 sttar... s fick fixa en ny och ringde ver en elektriker fr att hjlpa till. s, r du osker, ta in en elektriker r mitt tips, eller testa som jag gjorde @Hllvetet, frstr din knsla helt!Kikade du p vad elektrikern gjorde sen eller? @Hllvetet, frstr din knsla helt!Kikade du p vad elektrikern gjorde sen eller? Han anvnde ngot verktyg och
mtte i uttaget vilken kabel som skulle var.Sen justerade han ngot i hllen ocks. Var typ 2 r sedan s minnet r vagt.Tyvrr. Vet att jag frgade varenda kotte jag knde och ingen frstod instruktionerna som fljde med Siemenshllen. Hej Jag fick en ny hll p hemfrskringen. ..fll p en siemens med 2 faser. Va inga problem. Suttit 2 r nu / rrisen Hade du liknande
instruktioner Henrik och hur kopplade du d? Hej Ja de var ngot liknande. Kommer inte ihg med de va en byglad nolla m.m. Jag r ju inte elektriker, men jag hade redan endast 2 faser framdraget till hllen. Hur du ska gra om du mot frmodan har 3, vet jag inte Mvh Men om jag d parkerar gr p 1:an, Bl med bygel ver 4:an & 5:an, r det inte sen brun p 2:an
och svart p 3:an? Jag kan egentligen inte svara p den frgan d jag inte sett din anslutningskabel med stickpropp och vet inte vad frgerna betyder. Men rimligtvis r det precis s du ska koppla.Om det skulle visa sig leda till att mtarskringen lser ut s fr vi titta nrmare p hur vi ska kasta om faserna. Hade du liknande instruktioner Henrik och hur kopplade
du d? Min r inte ansluten med stick propp utan den frra denna r fast ansluten i dosa. Men ring in en elektriker som hjlper er. Bevisligen har ts ingen aning vad han ska gra fr att koppla rtt. Sknepjk och 2 till Jag r elektriker @H-Thomasson... Menar du att jag ger felaktiga rd?

Siemens stove error codes. Siemens landis and staefa thermostat instructions. Siemens landis & staefa.